



merit industries, inc.

FIELD BULLETIN

Date: 01-11-02

- Issue:** Merit Industries has identified a software bug that affects the display of high scores on the Megatouch XL, Megatouch MAXX and Megatouch FORCE games.
- Games affected:** This issue is found in all Platinum, Diamond, Emerald, and Force 2002 software releases.
- Symptoms:** The problem can be seen when the option setting for "Auto Clear Hi-Scores" is set to "YES". When a high score is attained, the game will allow you to enter your name, but the score will not be saved on the game.
- Cause:** There is a software bug in all Platinum, Diamond, Emerald, and Force 2002 software releases.
- Solution:** Merit Industries is providing free software update discs to distributors to hand out to their customers beginning January 11th, 2002. Distributors will receive the discs based on software/game sales history. This update is the permanent fix for this problem. It enables the proper saving of high scores as well as the automatic clearing of high scores. A guide to the discs that will be distributed is shown on the following pages. Operators should contact their distributor for the free update. If you have any questions, please contact your local distributor or Merit Industries Customer Service and Technical Support by phone at 215-639-4700 or 800-445-9353 or by e-mail at TechCenter@meritind.com.

FORCE 2002 and Emerald Software:



The update to this software will be distributed in a single CD format under assembly number SB0340-01. This assembly will have the update CD and the loading instructions. This CD will convert any FORCE 2002/Emerald software to the latest V8.06 release.

The part number printed on the disc is PA0036-04.

Requirements:

- Game MUST have FORCE 2002 or Emerald software installed and operating prior to installing the software update.
- This disc should not be used on non-FORCE 2002 or non-Emerald games as it may have an adverse effect on the game operation.

Diamond 2 and Double Diamond Software:



The update to this software will be distributed in a single CD format under assembly number SB0339-01. This assembly will have the update CD and the loading instructions. This CD will convert any Diamond 2 or Double Diamond software to the latest Diamond 2 V7.03 release.

The part number printed on the disc is PA0040-01.

Requirements:

- The game must have the Megatouch MAXX hardware platform.
- Game MUST have Diamond 2 or Double Diamond software installed and operating prior to installing the software update.
- Diamond (V6.XX) software should not be updated using this disc. Diamond software should be upgraded to Diamond 2 before the update disc is loaded. The upgrade from Diamond to Diamond 2 was released FREE from your distributor in March 2001.
- This disc should not be used on non-Diamond 2 or non-Double Diamond games as it may have an adverse effect on the game operation.

Double Platinum Software



The update to this software will be distributed in a single CD format under assembly number SB0341-01. This assembly will have the update CD and the loading instructions. This CD will convert any Double Platinum software on hard disc drive to the latest Double Platinum V2.01 release.

The part number printed on the disc is PA0038-02.

Requirements:

- Megatouch XL hardware platform with hard disc drive installed and operating.
- Game MUST have Double Platinum software installed and operating prior to installing the software update.
- Platinum (V1.XX) software should not be updated using this disc. Platinum software should be upgraded to Double Platinum before the update disc is loaded. The upgrade from Platinum to Double Platinum was released FREE from your distributor in June 2001.
- This disc should not be used on non-Double Platinum XL games as it may have an adverse effect on the game operation.

Platinum Software



The update to this software will be distributed in a single CD format. This CD will convert any Platinum software on a CD drive to the latest Platinum release.

This release is designed only for XL games using CD drives for game software. It is NOT designed for use with XL games with Platinum hard disc drives installed. See Double Platinum information above for hard disc drive information.

The latest release levels are:


V1.01 - International Tournament #2, part number PA0021-03 Rev A

V1.02 - International Tournament #1, part number PA0021-02 Rev B

V1.03 - Domestic Tournament #1, part number PA0021-01 Rev C

Requirements:

- Megatouch XL hardware platform with CD Drive installed and operating.
- Game MUST have Platinum software installed and operating prior to installing the software update.



BULLETIN DE DIFFUSION

Date: Le 11 janvier 2002

merit industries, inc.

- Objet:** Merit Industries a détecté dans le logiciel un malfonctionnement qui affecte l'affichage des hauts scores sur les jeux Megatouch XL, Megatouch MAXX et Megatouch FORCE.
- Versions affectées:** Ce malfonctionnement est présent dans toutes les versions des logiciels Platinum, Diamond, Emerald et Force 2002.
- Symptôme:** Ce problème se manifeste quand le réglage pour "Automatiquement effacer les hauts scores" est ajusté sur "OUI". Une fois qu'un haut score est obtenu, le jeu permet d'entrer le nom, mais le score n'est pas sauvegardé sur le jeu.
- Cause:** Il y a une erreur de programmation dans les logiciels des versions Platinum, Diamond, Emerald et Force 2002.
- Solution:** Afin de corriger cette erreur, Merit Industries fournira des CD's gratuits à tous les distributeurs qui à leur tour les donneront à leurs clients à partir du 11 janvier 2002. Ces CD's seront fournis aux distributeurs en fonction de l'historique des ventes des jeux et des logiciels. Cette mise-à-jour avec le CD rectifiera définitivement cette erreur. Elle permettra de sauvegarder les hauts scores aussi bien que l'effacement automatique des hauts scores. Une description explicative de cette mise-à-jour qui sera distribuée est détaillée également dans les pages suivantes. Les opérateurs doivent contacter leur distributeur pour cette mise-à-jour gratuite. Pour toute autre question, veuillez s.v.p. appeler directement votre distributeur local ou le Service Clientèle et le Service Support Technique de Merit au 215-639-4700 ou écrire par e-mail à TechCenter@meritind.com.

Logiciels FORCE 2002 et Emerald:



La mise-à-jour de ce logiciel consiste d'un seul CD dans un kit numéroté SB0340-01. Ce kit comprendra le CD ainsi que les instructions de chargement. Ce CD convertira les logiciels FORCE 2002 et Emerald à la dernière version V8.06.

Le numéro imprimé sur le CD est: PA0036-04.

Paramètres nécessaires:

- Avant d'installer le CD de mise-à-jour, le logiciel FORCE 2002 ou Emerald DOIT être préalablement installé et fonctionnel dans le jeu.
- L'installation de ce CD dans un jeu qui n'utilise pas les logiciels FORCE 2002 ou Emerald pourrait avoir un effet adverse sur le fonctionnement du jeu.

Logiciels Diamond 2 et Double Diamond:



La mise-à-jour de ce logiciel consiste d'un seul CD dans un kit numéroté SB0339-01. Ce kit comprendra le CD ainsi que les instructions de chargement. Ce CD convertira les logiciels Diamond 2 ou Double Diamond à la dernière version Diamond 2 V7.03.

Le numéro imprimé sur le CD est: PA0040-01.

Paramètres nécessaires:

- Le jeu doit être équipé du matériel Megatouch MAXX.
- Avant d'installer le CD de mise-à-jour, le logiciel Diamond 2 ou Double Diamond DOIT être préalablement installé et fonctionnel dans le jeu.
- Le logiciel Diamond (V6.XX) ne peut pas être mis à jour avec ce CD. Il faut préalablement convertir le logiciel à la version Diamond 2. Cette conversion GRATUITE de la version Diamond à la version Diamond 2 était disponible chez votre distributeur en mars 2001.
- L'installation de ce CD dans un jeu qui n'utilise pas les logiciels Diamond 2 ou Double Diamond pourrait avoir un effet adverse sur le fonctionnement du jeu.

Logiciel Double Platinum:



La conversion de ce logiciel consiste d'un seul CD dans un kit numéroté SB0341-01. Ce kit comprendra le CD ainsi que les instructions de chargement. Ce CD convertira le logiciel Double Platinum sur le disque dur à la dernière V2.01 version de Double Platinum V2.01.

Le numéro imprimé sur le CD est: PA0038-02.

Paramètres nécessaires:

- Le jeu doit être équipé du matériel Megatouch XL avec un disque dur installé et opérationnel.
- Avant d'installer le CD de mise-à-jour, le logiciel Double Platinum doit être préalablement installé et fonctionnel dans le jeu.
- On ne peut pas mettre à jour le logiciel Platinum (V1.XX) avec ce CD. Il faut préalablement convertir le logiciel Platinum à la version Double Platinum avant de charger le CD. Cette conversion GRATUITE de la version Platinum à la version Double Platinum était disponible chez votre distributeur en juin 2001.
- L'installation de ce CD dans un jeu qui n'utilise pas les logiciels des jeux Double Platinum XL pourrait avoir un effet adverse sur le fonctionnement du jeu.

Logiciel Platinum:



La mise-à-jour de ce logiciel consiste d'un seul CD. Ce CD convertira n'importe quel logiciel Platinum à la dernière version Platinum.

Cette version est conçue exclusivement pour les jeux XL qui utilisent des lecteurs CD-ROM pour les logiciels des jeux. Elle n'est PAS conçue pour utilisation avec les jeux XL avec des disques durs Platinum. Se référer aux instructions de Double Platinum plus haut pour information sur les disques durs.

Ci-dessous les plus récentes versions:

V1.01 - International Tournament #2, pièce numéro PA0021-03 Rev A

V1.02 - International Tournament #1, pièce numéro PA0021-02 Rev B

V1.03 - Domestic Tournament #1, pièce numéro PA0021-01 Rev C

Paramètres nécessaires:

- Le jeu doit être équipé du matériel Megatouch XL avec lecteur CD-Rom installé et fonctionnel.
- Avant de charger la mise-à-jour, le logiciel Platinum DOIT être préalablement installé et fonctionnel.



TECHNISCHES MERKBLATT

Datum: 01-11-02

merit industries, inc.

Problem: Merit Industries hat einen Softwarefehler identifiziert, der die Anzeige von Höchstpunktzahlen bei Megatouch XL, Megatouch MAXX und Megatouch FORCE Geräten betrifft.

Betroffene Geräte: Dieses Problem tritt auf bei allen Platinum, Diamond, Emerald, und Force 2002 Softwareversionen.

Symptome: Dieses Problem tritt auf, wenn die wählbare Einstellung "AUTOMATISCHES LÖSCHEN VON HÖCHSTPUNKT-ZAHL" auf "JA" gestellt wird. Wenn eine Höchstpunktzahl erreicht wird, erlaubt es das Gerät zwar ihren Namen einzugeben, aber die Punktzahl wird nicht auf dem Gerät abgespeichert.

Ursache: Ein Softwarefehler befindet sich in allen Platinum, Diamond, Emerald, und Force 2002 Softwareversionen.

Lösung: Merit Industries versorgt alle Distributoren mit gratis Software Update-CDs, die sie ab 11. Januar, 2002, an ihre Kunden aushändigen können. Distributoren erhalten die CDs abhängig von ihrer Software/Verkaufsgeschichte. Dieses Update ist eine dauerhafte Lösung für dieses Problem. Es ermöglicht die korrekte Abspeicherung der Höchstpunktzahlen sowie das Automatische Löschen von Höchstpunktzahlen. Eine Anleitung zu den CDs, die demnächst ausgehändigt werden, folgt unten. Aufsteller wenden sich bitte an ihren Distributoren für ein gratis Update. Bei Fragen wenden sie sich bitte an ihren örtlichen Distributoren oder Merit Customer Service and Technical Support unter Tel.: 001-215-639-4700 oder e-mail unter TechCenter@meritind.com.

FORCE 2002 und Emerald Software:



Zur Aktualisierung dieser Software wird eine CD mit der Produktnummer SB0340-01 vertrieben. Dieses Produkt besteht aus Update CD und Loading Anleitung. Diese CD aktualisiert FORCE 2002/Emerald Software mit der neuesten V8.06 Version.

Die auf der CD aufgedruckte Teilenummer ist PA0036-04.

Voraussetzungen:

- Das Gerät MUSS FORCE 2002 oder Emerald Software installiert haben und vor Software-Installierung in Betrieb sein.
- Dieses CD sollte NICHT bei Geräten ANDERS als FORCE 2002 oder Emerald angewendet werden. Dies kann sich nachteilig auf deren Spielablauf auswirken.

Diamond 2 und Double Diamond Software:



Zur Aktualisierung dieser Software wird eine CD mit der Produktnummer SB0339-01 vertrieben. Dieses Produkt besteht aus Update CD und Loading Anleitung. Diese CD aktualisiert Diamond 2 oder Double Diamond Software mit der neuesten Diamond 2 V7.03 Version.

Die auf der CD aufgedruckte Teilnummer ist PA0040-01.

Anforderungen:

- Das Gerät muss auf der Megatouch MAXX Hardwareplattform laufen.
- Das Gerät muss Diamond 2 oder Double Diamond Software installiert haben und and vor Software-Installierung im Betrieb befindlich sein.
- Diamond (V6.XX) Software sollte nicht mit dieser CD aktualisiert werden. Diamond Software sollte be mit Diamond 2 aktualisiert werden, bevor die Update-CD geladen wird. Die Cd zur Aktualisierung von Diamond mit Diamond 2 wurde GRATIS von ihrem Distributor im März 2001 ausgegeben.
- Diese CD sollte NICHT bei Geräten ANDERS als Diamond 2 oder Diamond angewendet werden. Dies kann sich nachteilig auf deren Spielablauf auswirken.

Double Platinum Software



Zur Aktualisierung dieser Software wird eine CD mit der Produktnummer SB0341-01 vertrieben. Dieses Produkt besteht aus Update CD und Loading Anleitung. Diese CD aktualisiert Double Platinum Software auf Festplatte mit der neuesten Double Platinum V2.01 Version.

Die auf der CD aufgedruckte Teilnummer ist PA0038-02.

Voraussetzungen:

- Megatouch XL Hardwareplattform mit Festplatte installiert und in Betrieb.
- Gerät MUSS Double Platinum Software installiert haben und vor Software-Installierung in Betrieb sein.
- Platinum (V1.XX) Software sollte mit dieser CD nicht aktualisiert werden. Platinum Software sollte zu Double Platinum aufgerüstet werden, bevor die CD zur Aktualisierung geladen wird. Die CD zur Aktualisierung von Platinum zu Double Platinum wurde GRATIS von ihrem Distributoren im Juni 2001 ausgegeben.
- Diese CD sollte NICHT bei Geräten ANDERS als Double Platinum XL angewendet werden. Dies kann sich nachteilig auf deren Spielablauf auswirken

Platinum Software



Zur Aktualisierung dieser Software wird eine CD vertrieben. Diese CD aktualisiert Platinum Software auf CD-Rom Laufwerk mit der neuesten Platinum Version.

Diese Version ist nur bestimmt für XL Geräte, die CD-Rom Laufwerke für Spiele-Software benutzen. Diese Version ist NICHT für Geräte, die mit Platinum Festplatten ausgestattet sind. Siehe *Double Platinum Information oben für info über Festplatten.*

Die Neuesten Versionen sind:

V1.01 - Internationales Turnier #2, Teilenummer PA0021-03 Rev A

V1.02 - Internationales Turnier #1, Teilenummer PA0021-02 Rev B

V1.03 - Nationales Turniert #1, Teilenummer PA0021-01 Rev C

Voraussetzungen:

- Megatouch XL Hardwareplattform mit CD-ROM Laufwerk installiert und in Betrieb.
- Gerät MUSS Platinum Software installiert haben und vor Software-Installierung in Betrieb sein.